


**Model/Modèle
ES4093**

Installation / Installation

Two Handle Kitchen Faucet Robinet de cuisine à deux manettes



Tools You Will Need / Outils dont vous aurez besoin



Adjustable Wrench
Clé à molette



Pipe Tape
Ruban pour tuyau



Silicone Sealant
Enduit d'étanchéité au silicone

INSTALLATION TIPS

- The manufacturer suggests using a locally licensed plumber for installation.
- Cover your drain to avoid losing parts.
- Do not put plumber's putty on threads.
- This product requires the installation of a certified atmospheric vacuum breaker (AVB) installed in between the shut off valves and hose inlet. The AVB should be installed so it's vent ports are pointing in other than the upward direction. Should you be unfamiliar with an AVB, we recommend consulting a local licensed plumber.

CONSIGNES DE INSTALLATION







- Le fabricant suggère de confier l'installation à un plombier qualifié pour exercer dans cette région.
- Couvrir le drain pour ne pas perdre des pièces.
- N'appliquez pas de mastic de plomberie sur le filetage.
- Ce produit exige l'installation d'un briseur atmosphérique certifié de vide (AVB) entre les vannes coupées et l'admission de tuyau. L'AVB devrait être installé de manière ce que ses ports de ventilation soient orientés vers une direction autre que la direction ascendante. Au cas où vous seriez peu familier avec un AVB, nous recommandons de consulter un plombier autorisé local.



Revised 8/7/2023


Model/Modèle
ES4093

Installation / Installation




Installation / Installation

7



8



Troubleshooting / Dépannage

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.

Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.

Problem / Problème	Cause / Cause	Action / Correctif
Leaks underneath handle.	Retainer nut has come loose. O-ring is dirty or damaged.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring.
Fuites sous la poignée.	L'écrou de fixation s'est desserré. Le joint torique est sale ou endommagé.	Serrer l'écrou de fixation. Nettoyer ou remplacer le joint torique.
Goteo debajo de la manija.	La tuerca de ajuste se ha aflojado. La arandela circular está sucia o dañada.	Apriete la tuerca de ajuste. Limpie o reemplace la arandela circular.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern.	Aerator is dirty or misfitted.	Unscrew aerator, remove any debris, check seating of rubber seal then re-assemble aerator.
Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets n'est pas uniforme.	Le brise-jet est sale ou mal ajusté.	Dévisser le brise-jet, le nettoyer, vérifier l'assise du joint en caoutchouc et remettre le brise-jet en place.
El aireador gotea o el chorro de agua está irregular.	El aireador está sucio o mal puesto.	Destornille el aireador, límpielo, revise el asiento del empaque de goma, y vuelva a ensamblar el aireador.




Installation / Installation

Replacement Parts / Pièces de rechange

No.	Description	Part No.
1.	Screw / Vis	642012
2.1	Handle-Hot / Manette-chaud	623003
2.2	Handle-Cold / Manette-froid	623002
3.1	Cartridge - Hot / Cartouche - chaud	626005
3.2	Cartridge - Cold / Cartouche - froid	626004
4.	Aerator / Brise-jet / Aireador (1.5gpm)	641003*
5.	Ring / Rondelle d'usure	625008
6.	O-Ring / Joint torique	644001*

* please indicate finish for these parts



Need help? Please call our customer service line at +1(450) 621-5636 for additional assistance or service. See product label for more information to visit our website: mainlinecollection.ca

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au +1(450) 621-5636 pour tous renseignements ou services complémentaires. Voir l'étiquette du produit pour plus d'informations pour visiter notre site web: mainlinecollection.ca

