

Model/Modèle MLE2458XD

Installation / Installation



6"-12" Widespread Lavatory Faucet

Robinet de lavabo espacé (6 à 12 po)

Tools You Will Need / Outils dont vous aurez besoin



Adjustable Wrench
Clé à molette



Phillips Screwdriver
Tournevis cruciforme



Silicone Sealant
Enduit d'étanchéité au silicone



Needle Nose Pliers
Pincettes à bec effilé

INSTALLATION TIPS








- The manufacturer suggests using a locally licensed plumber for installation.
- Cover your drain to avoid losing parts.
- During installation do not drastically bend, twist or kink supplies or hoses as this may cause low flow or leaks.
- This product is engineered to meet the EPA WaterSense flow requirement. The flow rate is governed by the flow controller. If replacement is ever required, be sure to replace it with a WaterSense compliant flow controller to retain the water conserving flow rate of this product.

CONSIGNES DE INSTALLATION

- Le fabricant suggère de confier l'installation à un plombier qualifié pour exercer dans cette région.
- Couvrir le drain pour ne pas perdre des pièces.
- Pendant l'installation, ne pas plier, tordre ou tortiller les fournitures ou les tuyaux pour ne pas ralentir le débit ou causer des fuites.
- Ce produit est conçu pour respecter les exigences de débit d'eau du programme WaterSense de l'EPA. Le débit est réglé par le régulateur. Si une pièce doit être remplacée, assurez-vous d'utiliser un régulateur de remplacement conforme à WaterSense afin de conserver le taux de débit de ce produit.



Installation / Installation



Model/Modèle MLE2458XD

Installation / Installation

Troubleshooting / Dépannage

If you've followed the instructions carefully and your faucet still does not work properly, take these corrective steps.

Si vous avez suivi attentivement les instructions et que votre robinet ne fonctionne toujours pas correctement, apporter les correctifs suivants.

Problem / Problème	Cause / Cause	Action / Correctif
Leaks underneath handle. Fuites sous la poignée.	Retainer nut has come loose. O-ring is dirty or damaged. L'écrou de fixation s'est desserré. Le joint torique est sale ou endommagé.	Tighten the retainer nut. Clean or replace O-ring. Serrer l'écrou de fixation. Nettoyer ou remplacer le joint torique.
Aerator leaks or has an inconsistent water flow pattern. Le brise-jet fuit ou la diffusion des jets n'est pas uniforme.	Aerator is dirty or misfitted. Le brise-jet est sale ou mal ajusté.	Unscrew aerator, remove any debris, check seating of rubber seal then re-assemble aerator. Dévisser le brise-jet, le nettoyer, vérifier l'assise du joint en caoutchouc et remettre le brise-jet en place.




Model/Modèle MLE2458XD

Installation / Installation

Replacement Parts / Pièces de rechange

No.	Description	Part No.
1.	Metal Handle Assembly / Assemblage de manette en métal	623246
2.	Handle Trim Ring / Garniture circulaire de manette	624178
3.	Retainer Nut / Écrou de retenue	627151
4.1	Ceramic Disc Cartridge-Cold / Cartouche à disque en céramique-froid	626142
4.2	Ceramic Disc Cartridge-Hot / Cartouche à disque en céramique-chaud	626143
5.	Lock Nut / Écrou de blocage	624181*
6.	Mounting Hardware / Matériel de fixation	640028*
7.	Mounting Hardware / Matériel de fixation	640028*
8.	Aerator / Brise-jet (1.5gpm)	632147
9.	Aerator Wrench / Clé pour brise-jet	625493

* please indicate finish for these parts



Need help? Please call our customer service line at +1(450) 621-5636 for additional assistance or service. See product label for more information to visit our website: mainlinecollection.ca

Besoin d'aide? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au +1(450) 621-5636 pour tous renseignements ou services complémentaires. Voir l'étiquette du produit pour plus d'informations pour visiter notre site web: mainlinecollection.ca



Revised 8/7/2023